2003年11月～2004年4月







水位計故障のため、'03.12.16より別の水位計の測定値を使用







第2図







'04.1.19の水温上昇は気象の影響(雷など)によるものと思われる。





第３図





'04.1.29から水温の変動が激しくなったのは、機器のメンテナンス作業の影響によるものと思われる。



第４図